

The Fix is In - Canon EOS 5D MkIII light leak solved

Canon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/etcetera/reflex/250/the-fix-is-in-canon-eos-5d-mkiii-light-leak-solved.htm>)

LensRentals.com svela come Canon abbia rimediato al light leak che affligge il metering della 5D MkIII in determinate condizioni



Col suo consueto stile, **Roger Cicala** di **LensRentals.com** indaga sul modo col quale **Canon** ha posto rimedio al light leak della reflex **EOS 5D MkIII**.

Per chi non lo sapesse, durante le lunghe esposizioni, il sistema di metering della **5D MkIII** può essere influenzato dalla debole luce proveniente dallo schermo LCD monocromatico posto nella parte superiore destra del corpo macchina.

Canon ha riconosciuto il problema e vi ha rimediato proteggendo, attraverso l'uso di nastro isolante nero, il sensore di metering. Full story al link in calce.