



## Problemi con i nuovi SSD Intel X25-M G2



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ssd-hard-disk-masterizzatori/1414/problemi-con-i-nuovi-ssd-intel-x25-m-g2.htm>)**

Segnalati problemi con le password del bios



Il sito [pcper](http://www.pcpur.com/comments.php?nid=7544) (<http://www.pcpur.com/comments.php?nid=7544>) ha avuto la conferma da parte di Intel su di un bug che affligge il firmware (02G2) dei nuovi SSD 34nm X25-M G2. Se avete impostato una password del BIOS HDD e la volete modificare o disattivare non fatelo, c'è la possibilità che l'SSD possa diventare inutilizzabile.

Intel propone che:

Non impostare una password del BIOS su un disco fisso X25-M G2

Se si ha già provveduto ad impostare la password del BIOS HDD non provare a modificarla o disattivarla.

Intel promette di risolvere il problema inserendo una correzione a breve.