



nexthardware.com

a cura di: Amedeo Nonni - Amedeo84 - 10-04-2014 10:48

Canon richiama 14.000 PowerShot SX50

Canon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/compatte/672/canon-richiama-14000-powershot-sx50.htm>)

Un prodotto chimico usato nella parte in gomma del mirino potrebbe causare irritazioni allergiche



Canon USA ha richiamato alla base circa 14.000 fotocamere **PowerShot SX50 HS**, il motivo, secondo **Product Safety Commission**, sarebbe un prodotto chimico utilizzato nella parte in gomma del mirino della fotocamera che può, in alcuni casi, causare reazioni allergiche alla pelle o agli occhi.

La parte in gomma potrebbe diventare bianca dopo un breve periodo di tempo; è stato determinato, dopo analisi interna, che la sostanza bianca è zinco bis.

Rubber part of the viewfinder →



Canon ha comunicato che il fenomeno riguarda un numero limitato di macchine fotografiche realizzate dal 1^o settembre al 15 novembre 2013.

Le suddette fotocamere hanno numeri seriali che iniziano con **60, 70** o **71** e hanno come sesta cifra **1**.

