

## Cambio di AiO sulla R9 Fury X

# AMD

**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/schede-video/7009/cambio-di-aio-sulla-r9-fury-x.htm>)**

AMD corregge prontamente un problema di rumorosità presente sui primi lotti di schede prodotte.



A poco più di una settimana dal lancio ufficiale, AMD ha già messo in produzione una seconda revisione della Radeon R9 Fury X, che prevede un blocco pompa/waterblock completamente rivisto rispetto a quello presente nei primi lotti.

