

Buone notizie per la D750

Nikon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/862/buone-notizie-per-la-d750.htm>)

Nikon rilascerà a breve le informazioni necessarie per richiedere l'assistenza gratuita per risolvere il problema dei bagliori anomali



Nikon ha rilasciato una nuova comunicazione, riguardante il **problema** ([\(/videographia/news/problemi-di-gioventu-per-la-nikon-d750-849/\)](https://www.nexthardware.com/videographia/news/problemi-di-gioventu-per-la-nikon-d750-849/)) dei bagliori anomali, comparsi sulla quasi totalità delle nuove reflex **D750** ([\(/videographia/news/presentata-la-d750-e-lobiiettivo-af-s-nikkor-20mm-f18g-ed-776/\)](https://www.nexthardware.com/videographia/news/presentata-la-d750-e-lobiiettivo-af-s-nikkor-20mm-f18g-ed-776/)).

A fine dicembre il problema era stato **ufficialmente riconosciuto** ([\(/videographia/news/nikon-risponde-per-il-problema-della-d750-851/\)](https://www.nexthardware.com/videographia/news/nikon-risponde-per-il-problema-della-d750-851/)) e la causa viene attribuita, per ora, al posizionamento del sensore **AF** e ad alcune componenti dedicate alla schermatura della luce: da **fine gennaio partirà un programma di assistenza** proprio per revisionare e, nel caso, risolvere il problema in forma totalmente gratuita.

Attualmente tutte le **D750** sono in garanzia ma, se verrà seguita la prassi utilizzata per la **D600**, il servizio potrebbe proseguire anche dopo la fine della stessa.

A breve **Nikon** comunicherà ai propri clienti le istruzioni per richiedere l'assistenza.