

Nuovo firmware per la EOS 7D Mark II

Canon

LINK (<https://www.nexthardware.com/videographia/news/reflex/937/nuovo-firmware-per-la-eos-7d-mark-ii.htm>)

Canon ha rilasciato il firmware ver. 1.0.4 che risolve alcuni bug della reflex presentata a settembre dello scorso anno



Canon ha rilasciato il **firmware 1.0.4** per la **[EOS 7D Mark II \(/videographia/news/canon-svela-la-7d-mark-ii-e-tre-nuovi-obiettivi-779/\)](https://www.nexthardware.com/videographia/news/canon-svela-la-7d-mark-ii-e-tre-nuovi-obiettivi-779/)**, il quale risolve i seguenti bug:

- Risolve un fenomeno in cui la funzione AF della fotocamera potrebbe non funzionare correttamente con una lunghezza focale di 100mm circa quando viene utilizzato l'obiettivo **EF 70-200mm F/2.8L IS USM II**
- Risolve un fenomeno in cui, in rari casi, la riduzione dell'effetto sfarfallio non può essere ottenuta quando è in uso in modalità AI Servo AF, nonostante la funzione "Anti-flicker shoot" sia stata attivata
- Risolve un fenomeno in cui le impostazioni Picture Style non possono essere applicate alle immagini quando la fotocamera è impostata sulla modalità di scatto personalizzato C1, C2 o C3
- Risolve un fenomeno in cui, in casi molto rari, il primo fermo immagine catturato in modalità Live View non può registrare la data e l'ora corretta
- Risolve un fenomeno in cui, in casi molto rari, il rumore dell'immagine può essere visualizzato in immagini JPEG quando la luminosità o il contrasto viene corretto dalla funzione Auto Lighting Optimizer

↔ Potete scaricare il firmware **ver.1.0.4**, dalla pagina del supporto Canon Asia, tramite il link in calce.